


竹の撤去について（お願い）

昨年末の大雪により、幹線用水路沿いの竹が広範囲で水路内に倒れ、通水に支障をきたしている状況であるため、出役いただく皆様には、無理のない範囲で竹の撤去にご協力をお願いします。

※すべての撤去が難しい場合については、通水に支障をきたす部分を撤去し、通水断面（下記図の斜線で示している範囲）を確保していただけますようお願いいたします。

※作業箇所参考例：安曇川町田中（佐賀）地先付近



幹線用水路